

# 臺北市立大安高級工業職業學校

## 校園建物基本資料表

107.2.27

序號	建物名稱	落成時間	建物規模	結構補強時間	補強內容	備註
1	行政大樓	民國 79 年	地下 1 地上 5 層	104.8	20 座剪力牆	
2	忠誠樓(圖傳科)	民國 73 年	地下 1 地上 5 層	106.8	15 座擴柱 6 座剪力牆	
3	忠誠樓(冷凍科)	民國 72 年	地下 1 地上 5 層	106.8	15 座擴柱 6 座剪力牆	
4	勤毅樓(汽車科)	民國 74 年	地下 1 地上 5 層	105.8	15 座擴柱 6 座剪力牆	
5	勤毅樓(電機科)	民國 75 年	地下 1 地上 5 層	105.8	10 座翼牆 6 座剪力牆	
6	木棉樓	民國 81 年	地下 1 地上 5 層	103.8	62 座翼牆	
7	青藤樓	民國 64 年	地下 1 地上 4 層	105.1	6 座剪力牆	
8	敬業樓	民國 64 年	地下 1 地上 4 層	98.8	33 座翼牆 4 座剪力牆	
9	樂群樓	民國 66 年	地下 1 地上 4 層	101.8	50 座擴柱 80 座翼牆	
10	至善樓	民國 58 年	地上 2 層	103.8	16 座翼牆 12 座剪力牆	
11	敦品樓	民國 70 年	地下 1 地上 4 層	103.11	12 座剪力牆	規劃 111 年拆除
12	勵學樓	民國 46、 70 年	地上 2 層、地上 3 層			108 年拆除
13	學生活動中心	民國 91 年	地下 1 地上 6 層 (挑高)			無補強需求
14	游泳池、集會台	民國 85 年	地下 2 層、地上 1 層			併停管處地下 停車場興建